Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Тюменской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Тюмень, ул. М.Горького, 72 тел. 590-564 тел. факс 590-510 E-mail: mchs-tyumen@mail.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы №11
управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Тюменской области
(наименование органа государственного надзора)

625027, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37 а, тел. 590-656, E-mail: ond11@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

625027, г. Тюмень, ул. Энергетиков 37 а
(место составления акта)

«28» сентября 2017 г.
(дата составления акта)

«15» часов «00» минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя
№ 133

по адресу/адресам: *г. Тюмень, ул. Валерии Гнаровской, 1*
(место проведения проверки)

На основании: *распоряжения главного государственного инспектора Ленинского и Восточного АО г. Тюмени по пожарному надзору Саттарова Р.И. № 133 от 25 августа 2017 г. и ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,* была проведена *плановая, выездная* проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Государственное автономное учреждение Тюменской области «Центр олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» (ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«01» сентября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«12» сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа
«19» сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа
«22» сентября 2017 г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«25» сентября 2017 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
«28» сентября 2017 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 6 дней / 9 часов
(рабочих дней / часов)

Акт составлен: *Отделом надзорной деятельности и профилактической работы № 11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области 625027, г. Тюмень, ул. Энергетиков, 37 а, т. 8 (3452) 590-656*
(наименование органа государственного контроля (надзора)

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) *директор ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» Юрлов Вячеслав Адольфович 25.08.2017 г. в 09 час. 57 мин. электронной почтой olimpjudo72@mail.ru (вх. № 299/17)*
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

ло(а), проводившие проверку: *государственный инспектор Ленинского и Восточного АО Тюмени по пожарному надзору – начальник ОНДиПР ОНДиПР №11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Савельев Николай Валерьевич, старший инженер сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Кислов Артем Алексеевич*

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: *главный инженер ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» Бухов Олег Геннадьевич; специалист по охране труда ГАУ ТО «ЦОП «Тюмень-дзюдо» Аникеева Наталья Викторовна*

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. На дверях помещений складского назначения отсутствует обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 20.

2. Допускается: эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 42. в)

3. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов не обеспечено соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности)

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 33.

4. Запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 35

5. На лестничных клетках допускается фиксация устройств для самозакрывания дверей.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 62

6. Не обеспечено в помещении насосной станций схемами противопожарного водоснабжения и схемами обвязки насосов. На каждой задвижке и насосном пожарном агрегате отсутствует табличка с информацией о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 58

7. При наличии иностранных граждан не обеспечены речевые сообщения в системах оповещения о пожаре и управления эвакуацией людей, а также памятки о мерах пожарной безопасности выполняются на русском и английском языках.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 89

8. Не обеспечена (ежедневно) передача в подразделение пожарной охраны, в районе выезда которого находится объект с ночным пребыванием людей, информации о количестве людей, находящихся на объекте (в том числе в ночное время).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 10

9. Не обеспечено наличие инструкции о порядке действий обслуживающего персонала на случай возникновения пожара в дневное и ночное время, средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 9

10. Не обеспечено исправное состояние системы оповещения людей о пожаре (световые табло «Выход» не горят в полном объеме).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 61

11. За подвесным потолком не произведён монтаж пожарных извещателей.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 61, Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6; НПБ 88-01, п. 12.20; НПБ 110-03, таблица 2; СП 5.13130.2009, п. 13.3.8

12. Допускается загромождение путей эвакуации (инвентарём и другими материалами).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 36 б

13. В зале выполнена декоративная отделка, ограничивающая действие системы дымоудаления.

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 23е

14. В зале выполнена декоративная отделка горючими материалами (не предоставлены сертификат пожарной безопасности на отделку).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 36 б, ФЗ-123 от 22.07.2008 г, таблица 28

15. Выполнена установка оборудования, ограничивающая доступ средствам противопожарной защиты (ручные пожарные извещатели, пожарные краны)

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 23е

16. Расстояние от электрокаменки до обшивки стен парильной не менее 20 см. Непосредственно над электрокаменкой под потолком отсутствует несгораемый теплоизоляционный щит.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6; СНиП 31-05-2003 6.3.9

17. В парильной отсутствует вентиляция. Между дверью и полом отсутствует зазор не менее 30 мм.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6; СНиП 31-05-2003 6.3.9

18. Внутренний противопожарный не в полном объеме укомплектован рукавами, стволами, ящиком

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 57

19. Не обеспечена неисправность внутреннего противопожарного водопровода (при проверке насосы-повысители в автоматическом режиме не включились).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 55

20. Допускается организация хранения горючих материалов в подвальном помещении (архив).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 23 б

21. Отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 153

22. Допускается изменение объемно-планировочных решений в отступление от проекта (блокировка эвакуационных выходов, устройство перегородок – складов, кабинетов, гардероба).

Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме»), п. 33

23. Люк на кровлю выполнен не противопожарным, размером менее 0,6х0,8 м. (не предоставлены сертификаты)

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6; СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», п. 8.4*

24. Расстояние от пожарных извещателей до светильников выполнено менее 50 см

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6; СП 5.13130.2009, п. 13.3.6

25. Не предоставлены сведения об используемых материалах фасада здания.

Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1 ч.2 ст.1,ч.3 ст. 4,ч.1 ст.6, таблица 1

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):_

нарушений не выявлено:

установлено, что на объекте защиты выполнен следующий комплекс организационно технических мероприятий в области обеспечения пожарной безопасности:

ботана и утверждена в 01.08.2017 руководителем организации инструкция о мерах пожарной безопасности на кте защиты в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в ,

разработан и утверждён приказом № 342/17/од от 30.08.2017 г. руководителя о назначении ответственных за пожарную безопасность на объекте защиты должностных лиц;

- руководитель организации и лица, ответственные за пожарную безопасность, имеют квалификационные удостоверения о прохождении обучения в объёме пожарно-технического минимума, которые действуют до 17.03.2020 года;
- ведётся журнал учёта прохождения противопожарного инструктажа с работниками организации;
- распорядительным документом приказом № 340/17/од от 30.08.2017 г. на объекте предусмотрено выполнение требований статьи 12 Федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
- на момент проверки пути эвакуации не обеспечены достаточным количеством знаков пожарной безопасности;
- на момент проверки, открытые участки электропроводов и кабелей не имеют видимых нарушений целостности изоляционных материалов;
- проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) проводится в соответствии с инструкцией завода-изготовителя (в случае отсутствия периодичности в инструкции завода-изготовителя проверка проводится их расчёта не реже 1 раза в год). Последняя проверка проводилась 11.09.2017;
- для тушения возможного пожара предусмотрено использование источника наружного противопожарного водоснабжения в виде (пожарного гидранта, пожарного водоёма, водонапорной башни, естественного/искусственного открытого водоёма) на расстоянии не более 200 метров от объекта. Соответствующий указатель имеется.
- на объекте защиты имеется исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта, которые представлены (автоматической установкой пожарной сигнализации, системой оповещения людей о пожаре);
- организуются не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующих актов проверки. Последний раз проверки проводились 24.08.2017;
- руководителем организации утверждён годовой план-график проведения регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений, с учетом технической документации заводов-изготовителей, и сроками выполнения ремонтных работ. На проведение данных работ заключён договор с ООО «ПОЖЭКСПЕРТ» имеющей соответствующее разрешение (лицензию).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

_____ _____

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)*

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует *(заполняется при проведении выездной проверки)*:

_____ _____

(подпись проверяющего) *(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)*

Прилагаемые к акту документы:

Список лиц, прошедших инструктаж, акт проведения тренировочной эвакуации, протокол

(протоколы отбора образцов продукции, проб обследования

ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ испытания систем противопожарной защиты и огнезащитной обработки

объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных

_____

исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального

_____

предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований

_____

установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные

_____

связанные с результатами проверки документы или их копии)

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Ленинского и Восточного АО г.Тюмени по пожарному надзору – начальник ОНДиПР ОНДиПР № 11 УНД и ПР ГУ МЧС России по Тюменской области Савельев Николай Валерьевич

«28» сентября 2017г. _____

(подпись)

Старший инженер сектора ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Тюменской области Киселов Артем Алексеевич

«28» сентября 2017г. _____

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

_____

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«_____» _____ 2017г. _____

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: *8 (3452) 590 - 549*